

SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn
Maximilian Prose
Pfaffenweg 41
89077 Ulm

Nersingen, 25.11.2021

Gutachten 202111-004 zum Fahrzeug Jaguar XF SPORTBRAKE UL MP 845

Sehr geehrter Herr Prose,

vielen Dank für Ihren Auftrag und für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Anbei erhalten Sie das fertige Gutachten 202111-004 als Kopie für Ihre Unterlagen. Das Originalgutachten habe ich wie mit Ihnen besprochen an die Zurich Gruppe Deutschland von Martina Negele weitergeleitet.

Für eine **möglichst schnelle Regulierung** empfehle ich Ihnen, im wöchentlichen Intervall bei der Zurich Gruppe Deutschland unter der **Tel.: 0228-26801** zu fragen, wie weit die Regulierung ist. Am besten nennen Sie bei Ihrer Anfrage die Schadennummer **SN987654321** oder das Kennzeichen **GZ MN 1234** des Unfallgegners.

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt Ihres Gutachtens, damit ich den Vorgang intern abschließen kann.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gerne unter +49 7308 80 98 98 0 an.

Mit freundlichen Grüßen



autoiXpert
GmbH & Co. KG
An der Leibi 6 - 89278 Nersingen
+49 7308 80 98 98 0
www.autoixpert.de

Stefan Brodbeck

Kfz-Sachverständiger
Karosseriebaumeister

Haftpflichtschaden

UL^oMP 845

Anspruchsteller
Maximilian Prose

Aktenzeichen
GA-202202-008

Vom
25.11.2021

Hersteller
Jaguar 

Modell
XF SPORTBRAKE

Sachverständiger
Stefan Brodbeck
KFZ-Meister

SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn
Maximilian Prose
Pfaffenweg 41
89077 Ulm

Nersingen, 25.11.2021



Aktenzeichen
GA-202202-008

Zusammenfassung

Es handelt sich um einen **Reparaturschaden**.

Schadenhöhe	Reparaturkosten ohne MwSt.	1.466,61 €
	Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	+ 140,00 €
	Schadenhöhe ohne MwSt.	1.606,61 €
	Schadenhöhe inkl. MwSt. (278,66 €)	1.885,27 €
	Wiederherstellungsaufwand ÷ WBW	10 %
Reparatur	Reparaturkosten inkl. MwSt. (278,66 €)	1.745,27 €
	Reparaturdauer	ca. 2 Arbeitstage
Nutzungsausfall	Entschädigung pro Tag (Gruppe H)	65,00 €
	Mietwagenklasse	9 - Luxusklasse
Fahrzeugwert	Wiederbeschaffungswert (differenzbesteuert)	18.600,00 €
	Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	18.164,06 €
	Wiederbeschaffungsdauer	14 Kalendertage
	Restwert inkl. MwSt.	12.000,00 €

Haftpflichtschaden

Anspruchsteller	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm unbekannt
Anwalt	Name Aktenzeichen Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Gust, Moonse & Schipp Michael Schipp AZ123456 Kleibenstraße 12 89257 Illertissen 07309-123456 kanzlei@gust-moonse-schipp.de
Unfall	Datum Uhrzeit Ort	23.11.2021 12:15 Uhr Pfaffenweg 41, 89077 Ulm
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	24.11.2021 - 09:30 Uhr Honda Brändle Neu-Ulm Stefan Brodbeck Sachverständiger
Unfallgegner	Name Straße PLZ Ort Kennzeichen	Martina Negele Brunnenstr. 3 86488 Breienthal GZ MN 1234
Versicherung	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail Versicherungs-Nr. Schadenummer	Zurich Gruppe Deutschland Poppelsdorfer Allee 25-33 53115 Bonn 0228-26801 service@zurich.de V123456789 SN987654321
Werkstatt	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Jaguar Werkstatt Ulm Bahnhofstr 12 89077 Ulm 07308 123456 ulm@jaguar.com
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	23.11.2021 Anspruchsteller persönlich

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	2
Haftpflichtschaden	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Fahrzeug	5
Zustand.....	5
Bereifung	6
Reparierte Vorschäden	6
Fahrfähigkeit	6
Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung	7
Anstoß-/Schadenbereich.....	7
Schadenbeschreibung.....	7
Plausibilität	7
Airbags.....	7
Quelle der technischen Daten	7
Instandsetzungskosten	8
Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung.....	8
Beilackierung nicht erforderlich.....	8
Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen	8
Reparaturkostenkalkulation	9
Werkstattkostensätze.....	12
Reparaturrisiken	12
Reparaturdauer.....	12
Wiederbeschaffungswert.....	12
Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	13
Restwertermittlung.....	13
Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag	13
Beurteilung.....	14
Gutachtenfertigstellung	14
Fotoanlage	15

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	UL MP 845
Hersteller	Jaguar
Modell/Haupttyp	XF SPORTBRAKE
Untertyp	3.0 V6 Diesel
Baujahr	2013
Erstzulassung	20.02.2014
Letzte Zulassung	19.02.2020
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	SAJAA0122DNU06177
Schlüssel-Nr.	1590/ABV,2051/ACI
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung/Hubraum	177 KW / 2.993 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.880 kg / 2.440 kg
Länge / Breite / Höhe	4.966 mm / 1.939 mm / 1.480 mm
Radstand	2.909 mm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	neuwertig
Innenraumzustand	nikotinbelastet
Lackzustand	gut
Lack	Polaris White Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung	51.982 km
Nächste HU	09.2023


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	235/55R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Dunlop
Art	Winter

Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Reparaturkit
-----	--------------

Reparierte Vorschäden

Mit einem Lackschichtdickenmessgerät wurde festgestellt, dass das Fahrzeug teilweise nachlackiert ist.

Am Heck ist ein Vorschaden erkennbar, der sachgemäß ausgebessert wurde.

Fahrfähigkeit

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO. Das Fahrzeug war nutzungsfähig.


Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: [Honda Brändle, Marshall-Straße 20, 89233 Neu-Ulm](#)

Während der Besichtigung am 24.11.2021 war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Lackschichtdickenmessgerät, Hebebühne, Markierungspfeil, Spaltmesskeil

Anstoß-/Schadenbereich



Schadenbeschreibung

- Heckschürze verschrammt
- Stoßdämpfer hinten gebrochen

[Weitere Schadenbeschreibungen könnten hier folgen.]

Plausibilität

Eine Stellungnahme dazu, ob die im Gutachten beschriebenen Schäden dem geschilderten Unfallereignis zuzuordnen und plausibel sind, kann nicht angegeben werden. Soweit erkennbar, sind die festgestellten Schäden auf ein einzelnes Schadenereignis zurückzuführen.

Airbags

Durch das Schadensereignis wurden die Airbags im Fahrzeug nicht ausgelöst.

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Stefan Brodbeck am Fahrzeug überprüft.

Instandsetzungskosten

Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen „P“ aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter „Legende“.

Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones "Polaris White Uni (2-Schicht)" sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen

Das vorliegende Schadensbild erfordert keine gesonderte Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen dem Ersatz oder der Instandsetzung von Kunststoffbauteilen.

Reparaturkostenkalkulation

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsbezeichnung: 202111-004 - 6256
 Auftragsnummer: 202111-004
 Anlagedatum: 21.11.2021
 Ordnungsnummer 28300605 20211121175943967

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Jaguar**	Amtliches	UL MP 845
Haupttyp:	XF SPORTBRAKE**	Kennzeichen:	
Untertyp:	3.0 V6 Diesel**	Erstzulassung:	20.02.2014
VIN:	SAJAA0122DNU06177	Letzte Zulassung:	19.02.2020
DAT Europa-Code®:	01 380 036 010 0001	Nächste	09.2023
KBA-Schlüssel:	1590/ABV	Hauptuntersuchung	
Motor:	Motor 3,0 Ltr. - 177 kW V6 Diesel KAT	Laufleistung laut	51.982
Karosserie:	Karosserie: 5-türig	Tacho:	
Getriebe:	Getriebe Automatik - (8-Stufen)	Fahrzeugfarbe:	Polaris White
Bauzeit:	5262	Farbcode:	NER

Halter

Herr Prose, Maximilian
 Pfaffenweg 41
 89077 Ulm

Deutschland

Serienausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	29003 Klimaautomatik 2-Zonen
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)
70601 Antriebsart: Heckantrieb	34906 Kopfstütze hinten mitte
25026 Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	40925 Kurvenbremskontrolle (CBC)
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	13401 Ladekantenschutz (verchromt)
40801 Bremsassistent	39699 Laderaumboden mit Staufach
16200 Dachreling (Chrom)	69009 Lenkrad (Leder)
70100 Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	69506 Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	27202 Mittelarmlehne vorn
70103 Elektron. Traktionskontrolle	93110 Motor 3,0 Ltr. - 177 kW V6 Diesel KAT
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	24945 Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
10717 Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)	42807 Niveauregelung automatisch
27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo	29200 Pollenfilter
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	62404 Reifen 235/55 R17 ..W
75913 Getriebe Automatik - (8-Stufen)	33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar
38909 Getränkehalter hinten	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
39003 Getränkehalter vorn	77030 SCR-System (AdBlue-Technologie)
37300 Gurtstraffer	26903 Seitenairbag vorn
18802 Heckleuchten LED	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert
22807 Heckscheibe abgedunkelt	30230 Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain
22800 Heckscheibe heizbar	39007 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
19300 Heckscheibenwischer	77601 Stop-Start-Anlage
26258 Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnusswurzelholz, mattiert	25603 TRIP-Computer + Fahrer-Information-Display
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond	38106 Wegfahrsperrung (elektronisch)
10005 Karosserie: 5-türig	35302 Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
35508 Keyless-Start	

Sonderausstattung

14205 Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	25803 Navigationssystem
25303 Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay	03063 Paketkombination: Aerodynamik-Paket und Black-Paket
15208 Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Ablendautomatik	25799 Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
15485 Außenspiegel mit Umfeldleuchte	68707 Reserverad als Notrad
18609 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht	77602 Rußpartikelfilter
25004 Bluetooth-Schnittstelle	69695 Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
24003 CD-Wechsler	19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
26704 Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)	16606 Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
28399 Fußmatten	23009 Seitenscheiben hinten abgedunkelt
35506 Heckklappenbetätigung elektrisch	13034 Seitenschweller vergrößert
20605 Heckspoiler	29304 Smog-Sensor / Luftgütesensor
37901 Innenspiegel mit Ablendautomatik	02600 Spiegel-Paket

12918 Kühlergrill schwarz
69000 Lenkrad mit Multifunktion
50228 LM-Felgen 8,5x20 (Hydra)

26597 Sport-Pedalerie Aluminium
21324 Stoßfänger vorn, Ausführung: Aerodynamik
18904 Tagfahrlicht LED

Zusatzausstattungen

AHK

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile (Preisdatum : 01.11.2021)

Teile-Aufschlag: 10,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	57010	C2Z 25934 FKZ	STOSSFAENGER H.	1	585,56	585,56
E	57040	C2Z 25366	HECKSCHUERZE	1	183,54	183,54
E	57350	C2Z 27356	PRALLDAEMPFER	1	51,47	51,47

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
		10.10.10	FAHRZEUG FUER SERVICE / INSTANDSETZUNG VORBEREITEN	K		0,20	165,00	33,00
E	57010	76.22.77	STOSSFAENGER H. ERS. UMFASST: EINPARKHILFE-SENSOR H.R.A. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR H.L.A. A+E, ABDECKUNG ANHAENGERKUPPLUNG A+E/ERS., HECKSCHUERZE A+E (STOSSFAENGER AUSGEBAUT), EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I. A+E, EINPARKHILFE-SENSOR H.L.I. A+E	K		1,00	165,00	165,00
E	57350	ARBEITSAUFW.	PRALLDAEMPFER H. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	K		0,10	165,00	16,50

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	Materialkosten (35,00%)	Gesamtpreis
		ARBEITSAUFW.	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG KUNSTSTOFFTEILE AUSGEBAUT	0,50	102,50	35,88	138,38
3	57010	NEUTEIL-K-V	STOSSFAENGER H.	1,00	205,00	71,75	276,75

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	820,57
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	16,41
Gesamtsumme	836,98

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie	1,30	165,00	214,50
Summe aller Arbeitslöhne	1,30		214,50

Summenblock Lackierung

Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	1,50	205,00	307,50

Material

Lackmaterial pauschal (35,00% von 307,50)	Gesamtpreis
	107,63

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	307,50
Summe Material	107,63
Summe Lackierung	415,13

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	836,98
Summe Arbeitslöhne	214,50
Summe Lackierung	415,13
Reparaturkosten netto	1.466,61
Mehrwertsteuer (19,00%)	278,66
Reparaturkosten brutto	1.745,27

Alle Beträge in EUR

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des
Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
(DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet
)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

+neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte Benennung)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Werkstattkostensätze

Für die Kostenkalkulation wurden die Stundenverrechnungssätze der Firma Jaguar Werkstatt Ulm verwendet.

Reparaturrisiken

Im angetroffenen Zustand ließ die Schadenaufnahme eine ausreichende Schadenfeststellung zu. Wesentliche Reparaturrisiken sind nicht gegeben. Sollten sich dennoch im Rahmen der Reparaturdurchführung weitere, wesentliche unfallbedingte Schäden herausstellen, die von den aufgeführten Reparaturkosten abweichen, so ist der Sachverständige umgehend zu informieren und die zusätzlich beschädigten Teile aufzubewahren. Im Falle der Nachbesichtigung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

Reparaturdauer

Voraussichtlich ca. 2 Arbeitstage

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überführung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder hohe Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Wiederbeschaffungswert

Wiederbeschaffungswert: 18.600,00 €

Wiederbeschaffungsdauer: ca. 14 Kalendertage

Besteuerungsart: differenzbesteuert

Erwartete Steuer: 435,94 € (2,4%)

Der Wiederbeschaffungswert für das beschädigte Fahrzeug wurde für den Zeitpunkt vor Eintritt des Schadenereignisses unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen, der Bereifung, des mitbewerteten Sonderzubehörs, der nächsten Hauptuntersuchung, der allgemeinen und der derzeitigen örtlichen Marktlage ermittelt.

Quelle	Korridor von	Korridor bis	Durchschnitt
DAT	-	-	18.325,00 €
WinValue	18.500,00 €	18.800,00 €	18.600,00 €
Vom Sachverständigen festgelegt			18.600,00 €

Merkantiler Minderwert (steuerneutral)

Minderwert: 140,00 €

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Vorschäden, Laufleistung, Fahrzeualter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Die Wertminderung wurde auf Basis der Methoden MFM, Halbgewachs, Ruhkopf/Sahm, BVSK, Hamburger Modell & 13. DVGt ermittelt.

Restwertermittlung

Restwert: 12.000,00 € (inkl. MwSt.)

Der ausgewiesene Restwert (Veräußerungswert) wurde auf der Basis des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs ermittelt. Das entspricht dem Verkauf an den seriösen, ortsansässigen Kraftfahrzeughändler, Karosserie- und Kfz-Werkstätten sowie an Verwertungsunternehmen.

Dies sind die 3 höchsten relevanten Gebote:

Gebot	Bieter	Kontakt Daten	Bindefrist
12.000,00 €	Auto-Center Ballhub Dieter Ballhub Schmittstraße 21 89518 Heidenheim an der Brenz	ac-ballhub@gmx.de 0731-545478	16.12.2021
10.800,00 €	Peter Schneider Messerschmittstraße 76 89231 Neu-Ulm	0731-545423	30.11.2021
1.295,00 €	Max Mustermann Max Mustermann 33100 Paderborn	aws@winvalue.de 02941 96 66 911 winvalue.de/aws/14954697 Objekt-Nr.: 1991922 Gebots-Nr.: 14954697	10.12.2021

Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag

Entschädigung pro Ausfalltag: 65,00 €

Gruppe: H

Mietwagenklasse: 9 - Luxusklasse

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung für das beschädigte Fahrzeug pro schadenbedingtem Ausfalltag wurde der Liste Eurotax - Schwacke entnommen (Berechnungsschema Sanden/Danner).

Beurteilung

Schadenklasse: [Reparaturschaden](#)

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 22 Seiten
- 16 Fotos

Nersingen, den 25.11.2021

Der Sachverständige



autoiXpert
GmbH & Co. KG
An der Leibi 6 - 89278 Nersingen
+49 7308 80 98 98 0
www.autoixpert.de

Stefan Brodbeck

KFZ-Meister

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne rechts

Foto 2



Ansicht hinten rechts

Foto 3



Ansicht vorne links

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Innenraumansicht

Foto 6



Tachostand

Foto 7



1 aktueller Schaden

2 Altschaden

Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck – An der Leibi 6 – 89278 Nersingen

Herrn
Maximilian Prose
Pfaffenweg 41
89077 Ulm

Rechnung Nr. 202202-008

USt-IdNr.: DE123456789
Nersingen, 25.11.2021

Anspruchsteller Maximilian Prose
Aktenzeichen GA-202202-008

Versicherung Zurich Gruppe Deutschland
Schaden-Nr. SN987654321
Versicherungs-Nr. V123456789
Versicherter Martina Negele

Auftrag vom 23.11.2021

Fahrzeug Jaguar XF SPORTBRAKE
Kennzeichen UL MP 845

VIN SAJAA0122DNU06177

Wir danken für Ihren Auftrag und erlauben uns, die folgenden Positionen in Rechnung zu stellen.

Pos.	Beschreibung	#	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	KFZ-Schadensgutachten - Datenerfassung - Fahrzeugbeschädigungen aufnehmen - Festlegung wirtschaftlichster Reparaturweg - Erstellung einer Schadenskalkulation - Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts	1	468,00 €	468,00 €
2	Lichtbilder	17 Stück	2,00 €	34,00 €
3	Lichtbildkopien	17 Stück	0,60 €	10,20 €
4	Fahrtkosten	19 km	1,00 €	19,00 €
5	Schreibkosten (pauschal)	1	10,00 €	10,00 €
6	Porto & Telefon (pauschal)	1	7,50 €	7,50 €
			Gesamtbetrag ohne MwSt.	548,70 €
			19 % MwSt.	104,25 €
			Gesamtbetrag inkl. MwSt.	652,95 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. Rechnungsdatum gleich Leistungsdatum.

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer mit schuldbefreiender Wirkung auf das Konto:
Sachverständigenbüro Ass, Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse, IBAN: DE021 0050 0000 0545 4040 2, BIC: BELADEBEXX

Auftraggeber	Maximilian Prose Pfaffenweg 41 89077 Ulm	Versicherter	Martina Negele Brunnenstr. 3 86488 Breitenenthal
Amtl. Kennz.	UL MP 845	Amtl. Kennz.	GZ MN 1234
Vorsteuerabzug	unbekannt		
Sachverständiger	SV-Büro Dipl.-Ing. J. Brodbeck Stefan Brodbeck An der Leibi 6 89278 Nersingen	Versicherung	Zurich Gruppe Deutschland
Aktenzeichen	GA-202202-008	Schadentag	23.11.2021 12:15 Uhr
		Versicherungsnr.	V123456789
		Schadennr.	SN987654321

Abtretung/Auftrag

Der Auftraggeber hat den KFZ-Sachverständigen mit der Begutachtung und Bewertung des Unfallschadens beauftragt (nachstehend „Auftrag“ genannt). Es erfolgt jedoch keine rechtliche Prüfung und Regulierung des Schadens durch den KFZ-Sachverständigen.

Der Auftraggeber versichert, die Schadenregulierung selbst durchzusetzen und beim leistungsverpflichteten Versicherer den Schaden zu melden.

Der Auftraggeber wird die Sachverständigenkosten gegenüber dem KFZ-Sachverständigen selbst ausgleichen, soweit eine Zahlung durch den Versicherer an den KFZ-Sachverständigen nicht oder nicht in voller Höhe der Sachverständigenkosten erfolgt. Dies gilt auch für den Betrag der gesetzlichen Umsatzsteuer im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung des Auftraggebers.

Der Auftraggeber tritt bereits jetzt seine etwaig bestehende Forderung gegenüber der gegnerischen Haftpflichtversicherung zur Bewertung und Begutachtung des Unfallschadens in Höhe des Auftrags erfüllungshalber an den KFZ-Sachverständigen ab (Sofern der Auftraggeber in Bezug auf das beschädigte KFZ vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist der Umfang der Abtretung auf den Nettobetrag des Auftrags ohne Umsatzsteuer begrenzt).

Sollte der Auftraggeber einen Rechtsanwalt mit der Schadensabwicklung insbesondere gegenüber der betreffenden KFZ-Versicherung mandatieren, tritt der Auftraggeber bereits jetzt zur Sicherung der erfüllungshalber abgetretenen Versicherungsansprüche seine etwaigen Ansprüche gegen den mandatierten Rechtsanwalt auf Herausgabe empfangener Ersatz- und Versicherungsleistungen an den KFZ-Sachverständigen ab, soweit diese die vorstehend erfüllungshalber abgetretenen Forderungen gegen Versicherungen betreffen.

Der KFZ-Sachverständige wird die Begutachtung und Bewertung des Unfallschadens anschließend unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber abrechnen und ein etwaiges Guthaben an den Auftraggeber auszahlen. Diese Abtretungsvereinbarung dient zugleich als Nachweis der Abtretung gemäß §§ 407, 409 BGB; der Auftraggeber hat sie dem betreffenden Schuldner der abgetretenen Forderung vorzulegen. Sollte der Auftraggeber einen Rechtsanwalt mit der Abwicklung des Unfallschadens auch gegenüber der betreffenden KFZ-Versicherung mandatieren, hat der Auftraggeber im Zuge der Mandatierung diese Abtretungsvereinbarung dem Rechtsanwalt vorzulegen.


Maximilian Prose 16.11.2021